


KEŘ

STROM LISTNATÝ / JEHLIČNATÝ

spíše neperspektivní

spíše perspektivní

navrhujeme kácení

zvážit ochranu prostoru
prověřit stav jasanu a náletů

T.1 Dendrologické hodnocení, návrh pěstebních opatření – STROMY

Číslo	Taxon	Pozemek p.č. - neověřeno geodet. zaměřením	Obvod (cm)	Prům. z prům. kmene (cm)	Prům. kmene (cm) - 2 měření		Prům. pařezu (cm) pro frézování u země	Plocha pařezu (m2) pro frézování u země	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Spodní okraj koruny (m)	Plocha koruny (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Celkové hodnocení	Slovní hodnocení - listopad 2025	navrhované pěstební opatření	Naléhavost zásahu	Odhadované množství štěpky /m3/	Odhadované množství dřeva /plm/	návrh kácení	kácení na povolení
01	Picea orientalis	4888	135	43			100		26	9	3	234	3	1	1	2-3	c	3	dospívající smrk, roste ve skupině, v těsné blízkosti ohradní zdi a zpevněných ploch, nedostečný kořenový prostor, pravděpodobnost snížení stability, neperspektivní	kácet	1				
02	Picea pungens	4888	129	41			52		24	8	6	192	3	2	2	2-3	c	4	roste ve skupině, na hraně svahu u betonového objektu, výrazné proschly ze strany budovy a ve spodní části koruny, vysoko těžiště, pravděpodobně se bude výrazně snižovat provozní bezpečnost stromu, neperspektivní	kácet	1				
03	Picea abies	4888	69	22			62		22	4	3	88	3	2	2	3	c	4	roste ve skupině, vrostlý do břízy, výrazně přeštíhlení, neperspektivní	kácet	1				
04	Betula pendula	4887	148	47			83		25	10	8	250	4	1-2	3-4	3-4	c	3-4	roste ve skupině, deformace koruny vlivem zápoje, na hraně svahu u betonového objektu, podélný defekt na kmeni s výtokem, výrazně snížená stabilita	kácet	1				
05	Pinus nigra	4887	148	47			55		27	8	7	216	3	2-3	2	3	c	3-4	v blízkosti budov, přeštíhlený kmen, v zástinu výrazně proschlá koruna, vysoko těžiště, neperspektivní	kácet	2				
06	Pinus nigra	4887	94	30			40		24	6	10	144	3	1-2	2	3-	c	3-4	V těsné blízkosti budovy, výrazné prosychání a deformace koruny,velmi vysoko těžiště, roste ve skupině, neperspektivní	kácet	2				
07	Pinus nigra	4887	145	46			67		26	6	3	156	3	1-	2	2-3	c	3-4	V blízkosti budovy, prosychání a deformace koruny,vysoko těžiště, roste ve skupině, neperspektivní	kácet	2				
08	Pinus nigra	4887	126	40			55			8	7	0	4	2	2	3	c	3-4	v těsné blízkosti budovy, vyoko těžiště, trojkmen, prosychání - deformace koruny v zástinu	kácet	2				
09	Betula pendula	4887	148	47			85		27	8	3	216	4	1	1	1-2	b	3	spíše krátkověký druh						
10	Prunus avium	1675	163	52			110		17	10	6	170	4	2	4	4	c	4	výrazně snížená vitalita, napadení dřevokaznou houbou - 1letá plodnice u báze kmen (sýrovec žlutooranžový), vyšší těžiště	kácet	0-1				
11	Betula pendula	1674/2	173	55			80		19	8	6	152	4	2	2	2-3	b	3-	snížená vitalita , koruna deformovaná zápojem, vyšší těžiště, spíše neperspektivní						
12	Salix capraea	1674/2	190	61	68	53	100		10	7	2	70	4	1-2	4	4	c	4	ve skupině, výrazný náklon a deformace koruny, defekty podél celého kmene,	kácet	2				
13	Acer platanoides	1674/2	116	37			48		15	8	8	120	3	1-	3	3-4	c	4	roste ve skupině, výrazný náklon, koruna deformovaná zápojem, zarostlá tyč ve kmeni, otevřené dutiny ve kmeni	kácet	2				
14	Salix capraea	1674/2	173	55			75		14	6	5	84	4	2-3	3	3-4	c	4	roste v těsné skupině , náklon, vyšší těžiště, otevřený defekt ve výšce 2,5 m , koruna výrazně deformovaná zápojem	kácet	2				
15	Acer platanoides	1673/2	207	66	67	65	90		20	16	2	320	4	2-	3	3-4	b-c	3-4	přehoustlá sekundární koruna (řez velmi silných větví), tlakové větvení se skrytým defektem kosterních větví, defkety podél kmene,rostě těsně za opěrnou zdí vodoteče	kácet	2				
16	Quercus robur	1674/1	16	5					6	3		18	2				a	3+	perpektivní nálet - v zápoji začíná deformovat korunu	chránit, ovolnit z porostu,	1				
17	Salix capraea	1674/1	283	90					22	15	2	330	4	1-2	3	3-4	b-c	3-	zajímavá solitéra, tlaková větvení fixována rotaci větví, rozsáhlé defekty nad bází kmene, defekty na kosterní větví 4-5m, prosychání - spíše neperspektivní - možno uvolnit korunový prostor sousednímu dubovému náletu	stabilizace nebo kácet	1				
18	Quercus robur	1674/1	16	5					6	3		18	2				a	3+	perpektivní nálet - v zápoji začíná deformovat korunu	chránit, uvolnit z porostu,	1				
19																									
20	Fraxinus excelsior	1673/1	273	87			160		28	18	10	504	4	2	2	2-3	a-b	3	mírné prosychání (napdaní Chalarou??), vyšší těžiště - rány po odřeaných větvích, výrazná dominanta	chránit včetně kořenového prostoru, prověření stavu stromu arboristou, příp. prověření na choroby (Hymenoscyphus fraxineus)					
21	Abies sp.	1644							11	7		77	3	1					vizuálně pěkný						
22	Tilia cordata	1644							16	10	2	160	3	1		2-3		3	v zahradě školy, cca 2 m od OZ, koruna deformovaná zápojem sousedního stromu						
23	Tilia cordata	1645							18	12	6	216	4	1-		3		3-	v blízkosti opěrné zdi vodoteče, vyšší těžiště, vyvětvena spodní část koruny i směrem k budově, po zásazích v koruně, ve skupině se sousední lípou						
24	Picea abies	1644	220	70					30	14	2	420	4	1					za plotem školní zahrady, v příkopu						

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková, atelier@tilmun.cz

T.1 Dendrologické hodnocení, návrh pěstebních opatření – STROMY

Číslo	Taxon	Pozemek p.č. - neověřeno geodet. zaměřením	Obvod (cm)	Prům. z prům. kmene (cm)	Prům. kmene (cm) - 2 měření		Prům. pařezu (cm) pro frézování u země	Plocha pařezu (m2) pro frézování u země	Výška (m)	Průměr koruny (m)	Spodní okraj koruny (m)	Plocha koruny (m2)	Fyziologické stáří	Fyziologická vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Celkové hodnocení	Slovní hodnocení - listopad 2025	navrhované pěstební opatření	Naléhavost zásahu	Odhadované množství štěpky /m3/	Odhadované množství dřeva /plm/	návrh kácení	kácení na povolení
25	Fraxinus excelsior	1646	157	50			70		15	8	4	120	4	1	3	3-	b-c	3-4	sekundární koruna, otevřené dutiny v koster. větvení, báze vrostlá do základu oploceni, náklon						
26	Salix capraea	4884/2								11							b-c								
27	Crataegus monogyna	4885								7							b		zajímavá solitera						
28	Betula pendula	4887								6							c		v těsné blízkosti opěrné zdi vodoteče, náklon, v zástinu budovy, neperspektivní, snížení stabilty	kácet	2				
29	Acer platanoides	1643/1								10									součásti doprovu vodoteče, ale v blízkosti opěrné zdi	revize porostu s cílem oddálit kosteerní dřeviny od opěrné zdi					
30	Acer platanoides	1643/1								10									součásti doprovu vodoteče, ale v blízkosti opěrné zdi						
31	Salix capraea	1643/1								10									součásti doprovu vodoteče, ale v blízkosti opěrné zdi						
32	Acer platanoides	1643/1								10									součásti doprovu vodoteče, ale v blízkosti opěrné zdi						
33	Salix capraea	1643/1								10									součásti doprovu vodoteče, ale v blízkosti opěrné zdi						
34A	Tilia cordata	1656								8									roste ve skupině, vysoko těžiště, v blízkosti opěrné zdi vodoteče,náklon	prověřit stabilitu skupiny					
34B	Betula pendula	1656								8									roste ve skupině, vysoko těžiště, v blízkosti opěrné zdi vodoteče,náklon						
35	Larix decidua ?	1656								8									roste ve skupině, vysoko těžiště, v blízkosti opěrné zdi vodoteče						
36	Tilia cordata	1656								8									roste ve skupině, vysoko těžiště, v blízkosti opěrné zdi vodoteče						
37	Picea abies	1656								10									odrůstající dominantní smrk, vizuálně pěkný						
38	Picea pungens	1643/1								6							c		v těsné blízkosti opěrné zdi vodoteče, náklon, prosychání, chybí kořenové náběhy, malá perspektiva	kácet	1				
39	Prunus mahaleb	1645								7							b		vitální strom, krátkověkký druh						
40	Salix capraea	4883								8							c		v těsné blízkosti zpevněných ploch, krátkověký druh	kácet					
41	Betula pendula	4882								10							c		v těsné blízkosti zpevněných ploch, v těsné skupině, krátkověký druh	kácet					
42	Betula pendula	4882								8							c		v těsné blízkosti zpevněných ploch, v těsné skupině, krátkověký druh	kácet					
43	Prunus avium	4381								8							c		v těsné blízkosti zpevněných ploch,	kácet					
44	Pyrus communis	4880								8									v těsné blízkosti zpevněných ploch, krátkověký druh						
45	Betula pendula	4880								10															
PS01				2-15					10-15										porostní skupina listnatých náletů mezi staršími soliterami, tyčovina přehoustlá - javory, jasany, duby, jilmy, třešně, jívy, hlohy, bezy, šípky,swida alba, bršlice, rákos, česnek medvědí, přísavník, ostružina,	porostní probírka - vytipování využitelných náletů a jejich uvolnění ze zápoje?	1				
	mezisoučet																					**0**	**0,0**	**0**	**0**

Legenda

kácení		
kácení na povolení		

naléhavost

0	rizikový stav, neprodleně
1	vysoká - do 2 let (do konce roku 2027)
2	možnost odkladu - cca do 5-7 let

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková, atelier@tilmun.cz