
ID kritického bodu:	**KB001 - 20401155**	Obec:	**Hrádek nad Nisou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	58
Datum šetření:	9.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Hrádek nad Nisou je především ohrožena vodním tokem Lužická Nisa a jejími přítoky. Vodní tok Lužická Nisa prochází celým intravilánem obce. Ohrožené jsou především nemovitosti na levém i pravém břehu. Historicky se v jejich místech objevilo povodňové ohrožení.Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen.




Oblast kritického bodu - koryto toku



Oblast kritického bodu

ID kritického bodu:	**KB002 - 20400557**	Obec:	**Hrádek nad Nisou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	33
Datum šetření:	18.5.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Povodí kritického bodu je z převážné části tvořeno zemědělskými pozemky, bezprostředně nad kritickým bodem je souvislý zapojený lesní porost. Pod kritickým bodem se nachází budovy (škola) a průmyslový areál.




Oblast nad kritickým bodem - pohled směrem k hlavní silnici podél cesty



Oblast kritického bodu - odtok vede údolnicí v blízkosti obytných budov a skladiště. Nebezpečí spíše pro intravilán níže

ID kritického bodu:	**KB003 - 20400594**	Obec:	**Hrádek nad Nisou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	136
Datum šetření:	18.5.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je na vodním toku přitékající od Dolního Sedla. Povodí je tvořeno převážně lesními plochami, pastvinami a drobnou zástavbou. V okolí kritického bodu tok obchází výrobní areál (podchází polní cestu zatrubněním)a pokračuje krajem zástavhy Hrádku nad Nisou dále na severozápad.




Oblast nad kritickým bodem - pohled na cestu a vegetaci podél toku



Oblast kritického bodu - oplocení areálu, který tok obchází.

ID kritického bodu:	**KB004 - 20400604**	Obec:	**Hrádek nad Nisou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	492
Datum šetření:	4.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Pod kritickým bodem se nenacházení objekty, které by mohly bát ohrožené při povodni. Tok je zaústěn do Lužické nisy. V místě zaústění podchází komunikaci Chotyně - Hrádek n N. Horní část povodí je zalesněná, spodní je zemědělsky využívaná.




Oblast kritického bodu - koryto toku



Oblast kritického bodu - koryto toku

ID kritického bodu:	**KB005 - 20403654**	Obec:	**Chotyně**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	51
Datum šetření:	9.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Ohrožení zvýšeným odtokem a erozí z přilehlých polí, vč, bezejmenných vodotečí




Oblast nad kritickým bodem



Oblast kritického bodu

ID kritického bodu:	**KB006 - 20400741**	Obec:	**Hrádek nad Nisou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	79
Datum šetření:	18.5.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Tento kritický bod vychází z POVIS a byl při rekognoskaci terénu potvrzen. Ohrožení vznikající zvýšeným odtokem a erozí z přilehlých polí přes rokli na komunikaci a do obytných budov.




Oblast kritického bodu - cesta na komunikace a k obytným budovám



Oblast nad kritickým bodem - pohled na obec

ID kritického bodu:	**KB007 - 20400750**	Obec:	**Hrádek nad Nisou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	333
Datum šetření:	18.5.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen. Jedná se o tok v obci.




Oblast kritického bodu - hrazení pod oplocením na toku



Oblast nad kritickým bodem - tok v obci

ID kritického bodu:	**KB008 - 20403250**	Obec:	**Hrádek nad Nisou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	289
Datum šetření:	9.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen. Obytné budovy se nacházejí ojediněle a dále od toku.




Oblast kritického bodu - úsek toku nad KB



Oblast nad kritickým bodem - úsek toku nad KB, pod rybníky

ID kritického bodu:	**KB009 - 20400606**	Obec:	**Chotyně**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	305
Datum šetření:	18.5.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Povodí kritického bodu je z převážné části tvořeno lesy (horní povodí), v nižší části pak pastviny a pole. Dle starostky povodňové ohrožení v tomto profilu nevzniká.




Oblast kritického bodu - údolnice



Oblast kritického bodu - údolnice

ID kritického bodu:	**KB010 - 20400608**	Obec:	**Chotyně**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	110
Datum šetření:	18.5.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Povodí kritického bodu je z převážné části tvořeno pastvinami a poli. Dle starostky povodňové ohrožení v tomto profilu nevzniká. V oblasti KB je hráz po MVN.




Oblast kritického bodu



Oblast nad kritickým bodem - pohled na údolnici

ID kritického bodu:	**KB011 - 20401272**	Obec:	**Bílý Kostel nad Nisou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	149
Datum šetření:	4.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Bílý Kostel nad Nisou je především ohrožena vodním tokem Lužická Nisa a jejími přítoky jako např. Křížovým potokem. Vodní tok Lužická Nisa prochází celým intravilánem obce. Ohrožené jsou především nemovitosti na levém i pravém břehu, budova OÚ a pošta. Nekapacitní koryto Křížového potoka v intravilánu obce. Potok byl částečně upraven, od Lužické Nisy k mostku. V lokalitě pod mostkem nebyl upraven, díky nesouhlasu vlastníků. V případě vyšších průtoků je nekapacitní propustek pod železnicí. Stav koryta v intravilánu – betonové rovné koryto, které je velmi technicky upravené a vhodné pro revitalizaci.Tento kritický bod vychází z POVIS a byl při rekognoskaci terénu potvrzen. Ohrožení vzniká přítokem bezejmenného potoka mostním objektem křižující silnici I. třídy č. 35J.






Oblast kritického bodu - koryto toku

ID kritického bodu:	**KB012 - 20401275**	Obec:	**Bílý Kostel nad Nisou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	260
Datum šetření:	4.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Bílý Kostel nad Nisou je především ohrožena vodním tokem Lužická Nisa a jejími přítoky jako např. Křížovým potokem. Vodní tok Lužická Nisa prochází celým intravilánem obce. Ohrožené jsou především nemovitosti na levém i pravém břehu, budova OÚ a pošta. Nekapacitní koryto Křížového potoka v intravilánu obce. Potok byl částečně upraven, od Lužické Nisy k mostku. V lokalitě pod mostkem nebyl upraven, díky nesouhlasu vlastníků. V případě vyšších průtoků je nekapacitní propustek pod železnicí. Stav koryta v intravilánu – betonové rovné koryto, které je velmi technicky upravené a vhodné pro revitalizaci.Tento kritický bod vychází z POVIS a byl při rekognoskaci terénu potvrzen. Ohrožení vzniká přítokem bezejmenného potoka mostním objektem křižující silnici I. třídy č. 35J.






Oblast kritického bodu - koryto toku

ID kritického bodu:	**KB013 - 20401284**	Obec:	**Bílý Kostel nad Nisou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	413
Datum šetření:	4.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Bílý Kostel nad Nisou je především ohrožena vodním tokem Lužická Nisa a jejími přítoky jako např. Křížovým potokem. Vodní tok Lužická Nisa prochází celým intravilánem obce. Ohrožené jsou především nemovitosti na levém i pravém břehu, budova OÚ a pošta. Nekapacitní koryto Křížového potoka v intravilánu obce. Potok byl částečně upraven, od Lužické Nisy k mostku. V lokalitě pod mostkem nebyl upraven, díky nesouhlasu vlastníků. V případě vyšších průtoků je nekapacitní propustek pod železnicí. Stav koryta v intravilánu – betonové rovné koryto, které je velmi technicky upravené a vhodné pro revitalizaci.Tento kritický bod vychází z POVIS a byl při rekognoskaci terénu potvrzen. Ohrožení vzniká přítokem Křížového potoka-






Oblast kritického bodu - koryto toku Křížového potoka



Oblast kritického bodu - koryto toku Křížového potoka

ID kritického bodu:	**KB014 - 20401299**	Obec:	**Bílý Kostel nad Nisou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	159
Datum šetření:	4.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban




Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Ohrožení přítokem bezejmenného potoka propustkem křižující místní komunikaci




Oblast kritického bodu - propustek křižující místní komunikaci



Oblast kritického bodu - propustek křižující místní komunikaci

ID kritického bodu:	**KB015 - 20401087**	Obec:	**Chrastava**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	55
Datum šetření:	31.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Chrastava je především ohrožena vodními toky Lužická Nisa, Jeřice a jejich přítoky jako např. Vítkovský potok, Jílový potok a Chrastavský potok. Vodní tok Jeřice a její přítoky Vítkovský, Jílový a Chrastavský potok prochází intravilánem obce Chrastava. Ohrožené jsou nemovitosti na pravém i levém břehu zmíněných vodních toků.Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen.




Oblast kritického bodu - pastviny



Oblast kritického bodu

ID kritického bodu:	**KB016 - 20401023**	Obec:	**Chrastava**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	105
Datum šetření:	31.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Chrastava je především ohrožena vodními toky Lužická Nisa, Jeřice a jejich přítoky jako např. Vítkovský potok, Jílový potok a Chrastavský potok. Vodní tok Jeřice a její přítoky Vítkovský, Jílový a Chrastavský potok prochází intravilánem obce Chrastava. Ohrožené jsou nemovitosti na pravém i levém břehu zmíněných vodních toků.Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen.




Oblast nad kritickým bodem - souvisle zalesněné plochy



Oblast pod kritickým bodem - rodinné domy, lávky

ID kritického bodu:	**KB017 - 20401025**	Obec:	**Chrastava**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	400
Datum šetření:	31.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Chrastava je především ohrožena vodními toky Lužická Nisa, Jeřice a jejich přítoky jako např. Vítkovský potok, Jílový potok a Chrastavský potok. Vodní tok Jeřice a její přítoky Vítkovský, Jílový a Chrastavský potok prochází intravilánem obce Chrastava. Ohrožené jsou nemovitosti na pravém i levém břehu zmíněných vodních toků.Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen.




Oblast kritického bodu - pohled z mostu



Oblast kritického bodu

ID kritického bodu:	**KB018 - 20401316**	Obec:	**Chrastava**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	291
Datum šetření:	31.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Chrastava je především ohrožena vodními toky Lužická Nisa, Jeřice a jejich přítoky jako např. Vítkovský potok, Jílový potok a Chrastavský potok. Vodní tok Jeřice a její přítoky Vítkovský, Jílový a Chrastavský potok prochází intravilánem obce Chrastava. Ohrožené jsou nemovitosti na pravém i levém břehu zmíněných vodních toků.Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen.




Oblast kritického bodu - koryto toku



Oblast kritického bodu - propustek

ID kritického bodu:	**KB019 - 20401390**	Obec:	**Nová Ves**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	146
Datum šetření:	15.9.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Ohrožení zvýšenými průtoky z extravilánu v lokalitě Růžek. Propustek drobného vodního toku pod silnicí.




Kritický bod - propustek pod silnicí podél Jeřice



Kritický bod (napravo)

ID kritického bodu:	**KB020 - 20401379**	Obec:	**Nová Ves**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	128
Datum šetření:	15.9.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Ohrožení zvýšenými průtoky z extravilánu. Propustek drobného vodního toku pod silnicí.




Místo kritického bodu- propustek pod silnicí podél Jeřice



Údolnice směřující do kritického bodu

ID kritického bodu:	**KB021 - 20401237**	Obec:	**Mníšek**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	166
Datum šetření:	15.9.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Místní ohrožení nepůsobí povodí KB definovaného POVISem. Zástavba u ústí drobného toku je na vyvýšeném místě. U ústí se nachází na druhém břehu Jeřice budova, ta je však ohrožována primárně povodněmi ze samotné Jeřice.




Kritický bod je definován na levostranném přítoku Jeřice (uprostřed)



Drobná zástavba podél vlastního ústí přítoku je dostatečně nad terénem


ID kritického bodu:	**KB022 - 20401248**	Obec:	**Mníšek**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	163
Datum šetření:	15.9.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Propustek na drobném vodním toku, který teče podél silnice Liberec – Mníšek.




Místo kritického bodu - propustek pod příjezdovou cestou napříč nivou



Budova nad profilem kritického bodu

ID kritického bodu:	**KB023 - 20403290**	Obec:	**Mníšek**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	104
Datum šetření:	15.9.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Propustek na drobném vodním toku, který teče podél silnice Liberec – Mníšek. Na tomto toku jsou rovněž problémy s urychleným odtokem způsobeným řešením odvodnění u kruhového objezdu.




Lokalita kritického bodu - propustek pod místní cestou



Zarostlé koryto nad propustkem

ID kritického bodu:	**KB024 - 20401249**	Obec:	**Mníšek**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	699
Datum šetření:	15.9.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Rozliv Fojtky do zástavby Mníšku pod nádrží Fojtka. Kritický bod převzat v POVISu, ale jedná se již spíše o místo ohrožené říčními povodněmi.




Lokalizace kritického bodu je v profilu rozlivu Fojtky do nivy v centru Mníšku



KB se nachází cca 200 m nad ústím Fojtky (vpravo) do Jeřice (teče zleva)

ID kritického bodu:	**KB025 - 20401313**	Obec:	**Oldřichov v Hájích**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	217
Datum šetření:	15.9.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Mostek místní silnice přes Malou Jeřici zhruba v polovině jejího povodí je kapacitní a přilehlé budovy nejsou ohroženy. Nad KB se však nachází další mostek poškozený povodněmi v roce 2010 i v roce 2013.




Mostek nad Malou Jeřicí



Koryto v místě kritického bodu

ID kritického bodu:	**KB026 - 20401215**	Obec:	**Oldřichov v Hájích**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	423
Datum šetření:	15.9.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Místo na dolním konci toku Malé Jeřice nedaleko jejího ústí do Jeřice. Nekapacitní mostek přes silnici způsobuje vzdouvání a rozliv k domům na pravé straně toku. KB převzat z POVISu, jedná se však již spíše o místo ohrožené říčními povodněmi.




Kritický bod - most přes Malou Jeřici



Zahloubené koryto nad KB, vpravo ohrožená zástavba

ID kritického bodu:	**KB027 - 20401205**	Obec:	**Oldřichov v Hájích**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	369
Datum šetření:	15.9.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:


Ohrožení na jednom z mostků přes Luční potok v nesouvislé zástavbě v Oldřichově v Hájích.


Zástavba u kritického bodu


Kritický bod - mostek

ID kritického bodu:	**KB028 - 20401311**	Obec:	**Mníšek**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	443
Datum šetření:	15.9.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Most přes Jeřici je dostatečně kapacitní. KB je však zároveň místem, kde tok začíná ohrožovat zástavbu místní části Na Pilách.




Pohled po vodě z mostku nad Jeřicí



Pohled proti vodě z mostku nad Jeřicí

ID kritického bodu:	**KB029 - 20401314**	Obec:	**Oldřichov v Hájích**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	211
Datum šetření:	15.9.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Most přes přítok Jeřice, který nemusí být kapacitní. Cca 100 m po proudu přítok ústí do Jeřice, kde se spolupodílí na povodňovém ohrožení v lokalitě Na Pilách.




Mostek nad tokem v místě KB



Pohled z mostku po vodě

ID kritického bodu:	**KB030 - 11401041**	Obec:	**Jablonné v Podještědí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	785
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Heřmanice v Podještědí - mělké koryto v údolní nivě




Oblast kritického bodu - přirozený tok těsně pod částečně zarostlým prameništním rybníčkem.



Oblast pod kritickým bodem - okolní rekreační objekty jsou v dostatečné vzdálenosti.

ID kritického bodu:	**KB031 - 11400819**	Obec:	**Jablonné v Podještědí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	315
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Heřmanice v Podještědí - koryto Heřmanického potoka v chatové osadě




Oblast kritického bodu - kapacitní betonový propustek pod místní komunikací



Oblast pod kritickým bodem - Heřmanický potok prochází chatovou osadou v těsné blízkosti rekreačních objektů

ID kritického bodu:	**KB032 - 11402419**	Obec:	**Jablonné v Podještědí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	276
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Heřmanice v Podještědí - koryto Heřmanického potoka v chatové osadě




Oblast kritického bodu - ploty přes koryto na hranicích pozemků.



Oblast pod kritickým bodem - Heřmanický potok prochází chatovou osadou v těsné blízkosti rekreačních objektů

ID kritického bodu:	**KB033 - 11403798**	Obec:	**Jablonné v Podještědí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	227
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Heřmanice v Podještědí – propustek na lesní cestě, začátek zástavby rekreačních objektů.




Oblast nad kritickým bodem - přirozené lesní koryto, trubní propustek je kapacitní.



Oblast pod kritickým propustkem - Heřmanický potok pokračuje do rekreační zástavby obce.

ID kritického bodu:	**KB034 - 11400531**	Obec:	**Jablonné v Podještědí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	244
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Petrovice - propustek na přítoku Petrovického potoka




Oblast kritického bodu - betonový propustek bez známek povodňových průtoků



Oblast pod kritickým bodem - níže podél přirozeného koryta jsou soukromé pozemky a zástavba

ID kritického bodu:	**KB035 - 11400524**	Obec:	**Jablonné v Podještědí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	151
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Petrovice-Vápenka - koryto Kněžického potoka




Oblast nad kritickým bodem - přirozené koryto přivádí vodu z lesa



Oblast kritického bodu - na levém břehu mělkého koryta je obytný objekt, níže po toku je MVN

ID kritického bodu:	**KB036 - 11400835**	Obec:	**Rynoltice**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	136
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Rynoltice - odtok z pastvin nad obcí




Oblast nad kritickým bodem - pastviny nad obcí



Oblast kritického bodu - začátek zástavby obce

ID kritického bodu:	**KB037 - 11400354**	Obec:	**Jablonné v Podještědí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	204
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Lvová - propustek na silnici I/13




Oblast nad kritickým bodem - zarostlá údolnice s občasným tokem směřuje k tělesu komunikace



Oblast pod kritickým bodem - pod tělesem komunikace jsou obytné objekty.

ID kritického bodu:	**KB038 - 11403803**	Obec:	**Jablonné v Podještědí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	150
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Lvová-Židovice




Oblast nad kritickým bodem - zamokřená louka s občasným vodním tokem



Oblast pod kritickým bodem - rekreační zástavba

ID kritického bodu:	**KB039 - 11400829**	Obec:	**Rynoltice**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	273
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Rynoltice - bezejmenný tok pod MVN



Oblast kritiského bodu - přirozené koryto toku, v jebo blízkosti se nachází plynové vydení včetně kontrolního objektu. Nad profilem se nachází 2 vodní nádrže.



Oblast pod kritickým bodem - mělké přirozené koryto prochází v intravilánu zahradami

ID kritického bodu:	**KB040 - 11403805**	Obec:	**Rynoltice**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	160
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Rynoltice-Podlesí




Oblast nad kritickým bodem - přirozené koryto v lese



Oblast kritického bodu - koryto vede v soukromých zahradách, tok přehrazen pletivem

ID kritického bodu:	**KB041 - 11400065**	Obec:	**Rynoltice**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	184
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Rynoltice - propustek na I/13




Oblast nad kritickým bodem - pročištěné koryto a okolí Panenského potoka



Oblast kritického bodu - propustek pod komunikací I/13

ID kritického bodu:	**KB042 - 20403962**	Obec:	**Chrastava**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	174
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je mostek místní komunikace přes bezejmennou vodoteč. Povodí je tvořeno zalesněnými plochami.




Oblast nad kritickým bodem - lesní plochy



Oblast pod kritickým bodem - rekreační zástavba

ID kritického bodu:	**KB043 - 20401101**	Obec:	**Chrastava**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	350
Datum šetření:	31.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Chrastava je především ohrožena vodními toky Lužická Nisa, Jeřice a jejich přítoky jako např. Vítkovský potok, Jílový potok a Chrastavský potok. Vodní tok Jeřice a její přítoky Vítkovský, Jílový a Chrastavský potok prochází intravilánem obce Chrastava. Ohrožené jsou nemovitosti na pravém i levém břehu zmíněných vodních toků.Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen.




Oblast kritického bodu - koryto toku



Oblast kritického bodu - propustek

ID kritického bodu:	**KB044 - 20401094**	Obec:	**Chrastava**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	485
Datum šetření:	31.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Chrastava je především ohrožena vodními toky Lužická Nisa, Jeřice a jejich přítoky jako např. Vítkovský potok, Jílový potok a Chrastavský potok. Vodní tok Jeřice a její přítoky Vítkovský, Jílový a Chrastavský potok prochází intravilánem obce Chrastava. Ohrožené jsou nemovitosti na pravém i levém břehu zmíněných vodních toků.Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen.




Oblast kritického bodu - tok pod lesem



Oblast kritického bodu - podhled na horní část povodí

ID kritického bodu:	**KB045 - 20400811**	Obec:	**Stráž nad Nisou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	183
Datum šetření:	9.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Povodí kritického bodu je z převážné části tvořeno zemědělskými pozemky, bezprostředně nad kritickým bodem je souvislý zapojený lesní porost. V místě kritického bodu vodní tok vtéká do zahrádkářské kolonie.




Oblast bezprostředně nad kritickým bodem je zalesněná



Oblast pod kritickým bodem - zahrádkářská kolonie

ID kritického bodu:	**KB046 - 20403701**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	180
Datum šetření:	9.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je na Radčickém potoce, který odvádí vodu z povodí s převážně zatravněnými plochami (pastviny, louky, golfové hřiště).




Oblast nad kritickým bodem - pastviny, louky



Oblast pod kritickým bodem - pastviny, louky

ID kritického bodu:	**KB047 - 20401071**	Obec:	**Mníšek**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	198
Datum šetření:	9.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je na vodním toku Fojtka v místě začínající roztroušené zástavby. Povodí je tvořeno zalesněnými plochami.



Oblast nad kritickým bodem - zalesněné plochy



Oblast pod kritickým bodem - roztroušená zástavba

ID kritického bodu:	**KB048 - 20403833**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	992
Datum šetření:	9.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Vodní nádrž Rudolfov



Oblast kritického bodu - VN Rudolfov



Oblast kritického bodu - VN Rudolfov

ID kritického bodu:	**KB049 - 20403799**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	895
Datum šetření:	9.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Limnigraf na Černé Nise nad vodní nádrží Rudolfov




Oblast kritického bodu - pohled na horní část povodí



Oblast kritického bodu - limnigraf

ID kritického bodu:	**KB050 - 20403132**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	114
Datum šetření:	9.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je v ústí pravostranného přítoku Černé Nisy. Jedná se o vodoteč se souvislou lesní plochou. Koryto Černé Nisy je zde dostatečně kapacitní, avšak rizikem může být zvýšený přítok z této vodoteče.




Oblast nad kritickým bodem - koryto Černé Nisy



Oblast pod kritickým bodem - místo ústí pravostranné vodoteče

ID kritického bodu:	**KB051 - 11400588**	Obec:	**Jablonné v Podještědí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	238
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Jablonné v Podještědí – ulice Na Nivách




Oblast nad kritickým bodem - plochá zamokřená niva



Oblast kritického bodu - na okraji obce je vybudována vposť dešťové kanalizace, uvnitř patrné usazené splaveniny

ID kritického bodu:	**KB052 - 11401022**	Obec:	**Jablonné v Podještědí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	712
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Postřelná - betonový most na silnici II/270 přes Věnný potok




Oblast nad kritickým bodem - zdrojová oblast Věnného potoka (pastviny a mokřady)



Oblast kritického bodu - silniční most je opravený a kapacitní.

ID kritického bodu:	**KB053 - 11401181**	Obec:	**Janovice v Podještědí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	526
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Janovice v Podještědí - propustek na Dubnickém potoce




Oblast nad kritickým bodem - přirozené koryto, prořezávky vegetace na obou březích. Výše jsou 2 částečně zarostlé a zazemněné nádrže. Vzhledem k průtoku/kapacitě koryta není budova na levém břehu ohrožena.



Oblast kritického bodu - propustek pod komunikací. Částečně zarostlý a nekapacitní, hrozí jeho ucpání a poškození komunikace.

ID kritického bodu:	**KB054 - 11400270**	Obec:	**Zdislava**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	149
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Zdislava - propustek na bezejmenném přítoku Zdislavského potoka




Oblast nad kritickým bodem - pastviny a napřímený tok



Oblast kritického bodu - částečně zanesený a zarostlý propustek je nekapacitní. Může dojít k přelití a zatopení místní komunikace a obytných budov.

ID kritického bodu:	**KB055 - 11400255**	Obec:	**Zdislava**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	145
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Zdislava, Zdislavský potok. Zarostlé přírodní koryto nad obcí




Oblast pod kritickým bodem - přírodní koryto toku, níže ale prochází obcí Zdislava



Oblast kritického bodu - na levém břehu toku je soukromý pozemek včetně obytných budov v dostatečné vzdálenosti od toku

ID kritického bodu:	**KB056 - 20401402**	Obec:	**Kryštofovo Údolí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	243
Datum šetření:	31.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Kryštofovo Údolí je především ohrožena vodním tokem Rokytka a jejími přítoky. Vodní tok Rokytka prochází celým intravilánem obce. Historicky se neobjevilo povodňové ohrožení.Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen.




Oblast nad kritickým bodem - propustek na zástavbou



Oblast pod kritickým bodem - koryto vodního toku

ID kritického bodu:	**KB057 - 20401356**	Obec:	**Kryštofovo Údolí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	135
Datum šetření:	31.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Kryštofovo Údolí je především ohrožena vodním tokem Rokytka a jejími přítoky. Vodní tok Rokytka prochází celým intravilánem obce. Historicky se neobjevilo povodňové ohrožení.Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen.




Oblast kritického bodu - koryto toku



Oblast kritického bodu - lávky na toku

ID kritického bodu:	**KB058 - 20404026**	Obec:	**Kryštofovo Údolí**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	161
Datum šetření:	31.10.2017
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Filip Urban



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Obec Kryštofovo Údolí je především ohrožena vodním tokem Rokytka a jejími přítoky. Vodní tok Rokytka prochází celým intravilánem obce. Historicky se neobjevilo povodňové ohrožení.Tento kritický bod vychází z POVIS a nebyl při rekognoskaci terénu potvrzen.






ovodí

ID kritického bodu:	**KB059 - 20403993**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	170
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je vtok do zatrubněného úseku pod místní komunikací a v areálu se smíšenou zástavbou (obytné domy, průmysl). Povodí je zalesněno.




Oblast nad kritickým bodem - lesní plocha



Oblast pod kritickým bodem - zatrubnění, smíšená zástavba

ID kritického bodu:	**KB060 - 20401423**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	111
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je na vodním toku Karlovský potok, v místě křížení zatravněné údolnice s železničním náspem.




Oblast nad kritickým bodem - zatravněná údolnice



Oblast pod kritickým bodem - zahrady rodinných domů

ID kritického bodu:	**KB061 - 20404112**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	426
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je křížení drobného vodního toku s železničním tělesem. Povodí je tvořeno zemědělskými plochami a také z části golfovým hřištěm.




Oblast nad kritickým bodem - železnice



Oblast pod kritickým bodem - zahrada a obytné domy

ID kritického bodu:	**KB062 - 20403592**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	298
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Pouze občasná vodoteč. Voda z povodí je odváděna do sousedního povodí Karlovského potoka (viz. KB20401423)




Oblast kritického bodu - koryto toku



Oblast kritického bodu - zatrubnění

ID kritického bodu:	**KB063 - 20400898**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	144
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod se nachází na vodním toku Ostašovský potok, který přivádí vodu ze zaslesněného podoví. Vodní tok v kritickém bodě vtéká mezi zásatvbu.




Oblast nad kritickým bodem - přírodní koryto, lesní plochy.



Oblast pod kritickým bodem - zástavba rodiných domů

ID kritického bodu:	**KB064 - 20400845**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	237
Datum šetření:	9.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod se nachází na vodním toku Jizerský potok, který do místa kritického bodu přivádí vodu z převážně lesních ploch. Následně vtéká propopustkem pod silnicí do částečně zatrubněných úseků v areálu ZOO.




Oblast nad kritickým bodem s úpraveným a napřímeným korytem.



Oblast kritického bodu - vtok osazený češlemi do propustku pod silnicí a zatrubněného úseku v areálu ZOO Liberec.

ID kritického bodu:	**KB065 - 20400913**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	122
Datum šetření:	9.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod se nachází na bezejmenné vodoteči v místě vtoku mezi rodinné domy




Oblast nad kritickým bodem - souvisle zalesněné plochy



Oblast pod kritickým bodem - rodinné domy, lávky

ID kritického bodu:	**KB066 - 20400865**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	246
Datum šetření:	9.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod ohrožen vodním tokem přitékajícím pod mostkem a přivádějícím vodu z povodí se smíšenými plochami lesních a zemědělských pozemků, s občasnou drobnou zástavbou.




Oblast nad kritickým bodem - smíšené lesní a zemědělské plochy.



Oblast pod kritickým bodem s mostkem

ID kritického bodu:	**KB067 - 20400864**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	124
Datum šetření:	9.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je na vodním toku Černý potok. Povodí je tvořeno převážně lesními plochami nebo drobnou zástavbou. Nad místem kritického bodu je vodní tok zatrubněn a veden pod fotbalovým hřištěm. Pod kritickým bodem vytéká ze zatrubnění do zahloubeného koryta.




Oblast nad kritickým bodem - zatrubněný úsek pod sportovním areálem, výše lesní plochy.



Oblas pod kritickým bodem - zahloubené koryto v zástavbě.

ID kritického bodu:	**KB068 - 11403775**	Obec:	**Křižany**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	349
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Křižany – mostek na vrchním úseku Ještědského potoka




Oblast kritického bodu - dřevěný trámový mostek na příjezdové komunikaci k rekreačnímu objektu



Oblast pod kritickým bodem - rekreační objekty v blízkosti částečně upraveného koryta.

ID kritického bodu:	**KB069 - 11400848**	Obec:	**Křižany**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	61
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Křižany - propustek na bezejmenném přítoku Ještědského potoka




Oblast nad kritickým bodem - přirozené koryto vstupuje do zastavěného území. Známky povodňových průtoků nejsou.



Oblast kritického bodu - betonový trubní propustek pod místní komunikací je kapacitní.

ID kritického bodu:	**KB070 - 11400849**	Obec:	**Křižany**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	510
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Křižany - betonový mostek na Ještědském potoce.




Oblast kritického bodu - betonový mostek s vodočtem a ultrazvukovým čidlem hladiny na Ještědském potoce. Koryto je upravené.



Oblast pod kritickým bodem - upravené, opevněné koryto Ještědského potoka v intravilán obce.

ID kritického bodu:	**KB071 - 11400845**	Obec:	**Křižany**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	288
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Křižany - pod bioplynovou stanicí




Oblast nad kritickým bodem - zarostlé přirozené koryto



Oblast kritického bodu - zástavba, koryto v soukromých zahradách

ID kritického bodu:	**KB072 - 20400943**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	142
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod se nachází pod vodní nádrží




Oblast kritického bodu - pohled na nádrž



Oblast kritického bodu - pohled na území pod KB

ID kritického bodu:	**KB073 - 20400966**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	149
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod se nachází na Plátenickém potoce v místě výtoku vodního toku z lesních ploch mezi louky.




Oblast nad kritickým bodem - lesní plochy



Oblast pod kritickým bodem - louky, roztroušená zástavba

ID kritického bodu:	**KB074 - 11400827**	Obec:	**Osečná**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	817
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Osečná - vstup Ploučnice do intravilánu obce




Oblast kritického bodu - přirozené, částečně zarostlé koryto Ploučnice při průchodu zástavbou



Oblast pod kritickým bodem - křížení toku Ploučnice se silnicí II/592. Mostek je kapacitní.

ID kritického bodu:	**KB075 - 11400826**	Obec:	**Osečná**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	213
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Osečná - propustek na bezejmenném přítoku Ploučnice




Oblast kritického bodu - po rekonstrukci je již propustek kapacitní



Oblast pod kritickým bodem - upravené koryto vede intravilánem, zídky plotů jsou zvýšené, žádné známky povodňových průtoků.

ID kritického bodu:	**KB076 - 11404730**	Obec:	**Janův Důl**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	115
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Janův Důl-samota




Oblast nad kritickým bodem - sběrné plochy odtoků



Oblast kritického bodu - odtok vede údolnicí v blízkosti obytných budov. Nebezpečí spíše pro intravilán níže

ID kritického bodu:	**KB077 - 11402439**	Obec:	**Janův Důl**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	485
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Janův Důl




Oblast nad kritickým bodem - přirozené koryto v obci



Oblast kritického bodu - koryto v blízkosti zástavby

ID kritického bodu:	**KB078 - 10408351**	Obec:	**Český Dub**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	841
Datum šetření:	23.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Starý Dub - Ještědka




Oblast kritického bodu - Ještědka v zamokřené nivě se přibližuje pozemkům zástavby



Oblast pod kritickým bodem - objekty v údolní nivě jsou nad koryto vyvýšeny

ID kritického bodu:	**KB079 - 10408683**	Obec:	**Český Dub**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	685
Datum šetření:	23.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Modlibohov




Oblast nad kritickým bodem - přirozené koryto Ještědky



Oblast pod kritickým bodem - Ještědka na hranici zahrad a obytných budov

ID kritického bodu:	**KB080 - 10400443**	Obec:	**Český Dub**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	537
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Modlibohov - začátek obce směrem ke Svělé pod Ještědem




Oblast kritického bodu, zarostlé koryto Ještědky na začátku zástavby. Při větším průtoku nemusí kapacita koryta stačit



Oblast pod kritickým bodem - zástavba podél koryta Ještědky v Modlibohově

ID kritického bodu:	**KB081 - 10400441**	Obec:	**Český Dub**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	82
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Modlibohov. Voda ze zemědělských pozemků odtéká mělkou údolnicí bezejmenným přítokem Ještědky do obce k zástavbě.




Oblast kritického bodu - koryto toku je na soukromém pozemku



Oblast pod kritickým bodem - koryto toku směřuje k zástavbě

ID kritického bodu:	**KB082 - 10400429**	Obec:	**Světlá pod Ještědem**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	35
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Světlá pod Ještědem - část Rozstání. Podél silnice vede svodný příkop dešťovou vodu do obce, kde jsou ohrožené objekty.




Oblast nad kritickým bodem - podél silnice vede příkop svádějící povrchový odtok



Oblast kritického bodu - odtok ze silnice a příkopů směřuje na obytné budovy

ID kritického bodu:	**KB083 - 10408638**	Obec:	**Bílá**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	732
Datum šetření:	23.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Domaslavice - Rašovka u silnice




Oblast kritického bodu - betonový mostek na Rašovce, koryto úzké, přirozené



Oblast pod kritickým bodem - koryto je sevřené mezi silnici a odbjekt č.p. 4

ID kritického bodu:	**KB084 - 10408640**	Obec:	**Bílá**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	170
Datum šetření:	23.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Domaslavice - Prosečský potok nad Domaslavickým mlýnem




Oblast nad kritickým bodem - Prosečský potok v zarostlé nivě za zemědělským pozemkem



Oblast kritického bodu - zamokřené území nad Domaslavickým mlýnem, včetně soutoku s Rašovkou

ID kritického bodu:	**KB085 - 10400447**	Obec:	**Bílá**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	220
Datum šetření:	23.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Vlčetín - údolnice toku nad obcí




Oblast nad kritickým bodem - přirozené koryto v údolní nivě



Oblast kritického bodu - koryto vede přes soukromé pozemky a níže teče v blízkosti objektů

ID kritického bodu:	**KB086 - 10400464**	Obec:	**Proseč pod Ještědem**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	295
Datum šetření:	23.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Javorník - koryto Rašovky nad požární nádrží




Oblast kritického bodu - přirozené koryto Rašovky



Oblast pod kritickým bodem - mimo obytných budov vede koryto i v blízkosti (boční) požární nádrže

ID kritického bodu:	**KB087 - 10408913**	Obec:	**Proseč pod Ještědem**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	105
Datum šetření:	23.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Bláto - Padouchovský potok




Oblast kritického bodu - propustek v areálu zemědělské usedlosti



Oblast pod kritickým bodem - pod usedlostí Bláto vede koryto přirozeným terénem

ID kritického bodu:	**KB088 - 10400433**	Obec:	**Světlá pod Ještědem**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	194
Datum šetření:	23.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Jiříčkov - propustek na Rašovce




Oblast kritického bodu - betonový propustek pod místní komunikací



Oblast pod kritickým bodem - tok vede sady, ale níže se přimyká ke komunikaci a vede v blízkosti objektů

ID kritického bodu:	**KB089 - 20403215**	Obec:	**Šimonovice**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	140
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je mostek přes vodoteč, který nemusí být kapacitní, dále je zde blízkost rodinných domů a černých staveb bezprostředně u břehové hrany. Povodí je tvořeno z velké části zemědělsky využívanými pozemky.




Oblast nad kritickým bodem - údolnice s doprovodnou vegetací



Oblast pod kritickým bodem - mostek a zástavba

ID kritického bodu:	**KB090 - 20403214**	Obec:	**Dlouhý Most**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	310
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je mostek místní komunikace přes Doubský potok. Povodí vodního toku je tvořeno převážně loukami a částečně ornou půdou.




Oblast nad kritickým bodem - mělké koryto vodního toku



Oblast pod kritickým bodem - zástavba rodinných domů

ID kritického bodu:	**KB091 - 20403359**	Obec:	**Šimonovice**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	520
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je lávka přes vodní tok Doubský potok, který odvádí vodu z povodí s převážně zemědělsky využívaných ploch.




Oblast nad kritickým bodem - zástavba rodinných domů se zahradami (ploty místy až k břehové hraně)



Oblast pod kritickým bodem - zástavba rodinných domů se zahradami (ploty místy až k břehové hraně)

ID kritického bodu:	**KB092 - 20400994**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	195
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je na vodním toku Hluboká, kde vodoteč kříží těleso železnice a následně vtéká do zatrubnění v průmyslovém areálu. Na vtoku je malá retenční nádrž v horším technickém stavu.




Oblast nad kritickým bodem - vodní tok v zalesněné údolnici



Oblast pod kritickým bodem - průmyslový areál

ID kritického bodu:	**KB093 - 20403437**	Obec:	**Dlouhý Most**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**nevýznamný**
Plocha povodí KB (ha):	110
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Lokalita se nachází pod vodní nádrží.




Oblast kritického bodu - oblast nádrže



Oblast kritického bodu - oblast nádrže

ID kritického bodu:	**KB094 - 20400976**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	308
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je na vodním toku odvádějícím vodu z převážně zalesněného povodí. Ohrožen může být mostek místní komunikace.




Oblast nad kritickým bodem - lesní plochy



Oblast pod kritickým bodem - mokřadní louky (naučné tabule) a níže vodní nádrž Vesecký rybník

ID kritického bodu:	**KB095 - 20400992**	Obec:	**Liberec**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	388
Datum šetření:	8.3.2018
Zpracovatel šetření:	VRV a.s. Ing. Kateřina Kliková



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod je na Lučním potoku v místě mostku místní komunikace. Povodí je tvořeno zemědělskými plochami, částečně zalesněno.




Oblast nad kritickým bodem - přirozené koryto přitéká mezi rekreační objekty.



Oblast pod kritickým bodem - přirozeně meandrující koryto

ID kritického bodu:	**KB096 - 10401016**	Obec:	**Osečná**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	138
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Zábrdí - odtok ze zemědělských ploch do obce




Oblast nad kritickým bodem - zdrojovými plochami odtoku jsou plantáže rybízu.



Oblast kritického bodu a pod ním - zástavba obce Zábrdí, odtok podél komunikace

ID kritického bodu:	**KB097 - 10400651**	Obec:	**Hlavice**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	72
Datum šetření:	1.12.2017
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Hlavice - propustek pod silnicí




Oblast kritického bodu - propustek o průměru betonové roury 800 mm. Do údolnice (občasného toku) je svedena i dešťová kanalizace. Nebezpečí pouze při ucpání propustku.



Oblast pod kritickým bodem - kromě komunikace by případným povrchovým odtokem mimo koryto byly zasaženy i obytné budovy.

ID kritického bodu:	**KB098 - 10400907**	Obec:	**Všelibice**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	74
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Všelibice - zamokřená údolnice v obci




Oblast nad kritickým bodem - silně zamokřená údolnice rozježděná od zemědělské techniky



Oblast kritického bodu - místní komunikace, uprostřed obrázku je vidět zanesený nefunkční propustek

ID kritického bodu:	**KB099 - 10400906**	Obec:	**Všelibice**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	220
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Všelibice - propustek na Malé Mohelce




Oblast nad kritickým bodem, přirozené koryto nad propustkem bylo prořezáno a pročištěno.



Oblast kritického bodu - propustek pod místní koumunikací, pod se rekonstruuje místní hasičská zbrojnice

ID kritického bodu:	**KB100 - 10408758**	Obec:	**Všelibice**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	170
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Všelibice - údolnice podél komunikace




Oblast nad kritickým bodem - zatravněná údolnice podél místní komunikace



Oblast pod kritickým bodem - zástavba v obci

ID kritického bodu:	**KB101 - 10400634**	Obec:	**Český Dub**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	418
Datum šetření:	23.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Kněžičky - koryto Smržovského potoka




Oblast nad kritickým bodem - koryto vede v blízkosti komunikace v úzké údolní nivě



Oblast pod kritickým bodem - podél komunikace opěrná zeď, v blízkosti toku i obytné objekty, příjezdní mostek je kapacitní

ID kritického bodu:	**KB102 - 10407029**	Obec:	**Český Dub**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	182
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Český Dub Bohumileč - zatravněná cesta a údolnice




Oblast nad kritickým bodem - údolnice a cesta z lesa



Oblast kritického bodu - zástavba a komunikace

ID kritického bodu:	**KB103 - 10408861**	Obec:	**Český Dub**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	302
Datum šetření:	23.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Český Dub - u koupaliště




Oblast kritického bodu - soutok dvou koryt a propustek pod silnicí



Oblast pod kritickým bodem - objekt koupaliště, nátok přes česle

ID kritického bodu:	**KB104 - 10400414**	Obec:	**Bílá**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	364
Datum šetření:	23.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Petrašovice - Žďárecký potok podél komunikace v obci




Oblast nad kritickým bodem - zarostlé, přirozeně meandrující koryto



Oblast kritického bodu a pod ním - pročištěné a prořezané koryto, v blízkosti objekty a komunikace

ID kritického bodu:	**KB105 - 10400412**	Obec:	**Bílá**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	538
Datum šetření:	23.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Petrašovice - mostek na Bystré nad obcí




Oblast kritického bodu - betonový mostek na Bystré (přirozené koryto)



Oblast pod kritickým bodem - zástavba obce v blízkosti koryta

ID kritického bodu:	**KB106 - 10400376**	Obec:	**Hodkovice nad Mohelkou**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	108
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Hodkovice nad Mohelkou, koryto Oharky podél místní komunikace




Oblast nad kritickým bodem - koryto Oharky v úzkém prostoru mezi svahem a komunikací



Oblast kritického bodu - koryto je v blízkosti zástavby

ID kritického bodu:	**KB107 - 10400326**	Obec:	**Jeřmanice**

ÚSK ORP:	Liberec
Forma:	místní šetření
Významnost KB:	**významný**
Plocha povodí KB (ha):	123
Datum šetření:	5.4.2018
Zpracovatel šetření:	ČVUT Ing. Martin Dočkal, Ing. Petr Koudelka



Stávající stav, výstupy z místního šetření:

Kritický bod Jeřmanice - začátek obce na Jeřmanickém potoce



Oblast nad kritickým bodem - odtokové plochy a koryto Jeřmanického potoka



Oblast kritického bodu - začátek obce, koryto je ve vegetaci na obrázku vpravo