



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2009

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací

Zpracoval: Viktor Pokorný, vedoucí oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů

telefon: 48 524 3421

Schválil: vedoucí oddělení Viktor Pokorný

vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous

Projednáno: v RM dne 20. 10. 2009

Poznámka:

Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akce:

- 1) nákup plynového kotle pro Základní školu, ul. 5.května 64/49, Liberec, příspěvkovou organizaci ve výši 480.000,- Kč včetně DPH
- 2) nákup myčky pro školní kuchyň Základní školy, U Soudu 369/8, Liberec, příspěvkové organizace ve výši 75.000,- Kč

a u k l á d á

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,

zajistit realizaci výše uvedených akcí.

T : ihned

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města usnesením č. 26/09 ze dne 5. 3. 2009 schválilo Statut a Základní pravidla pro využití Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. Použití finančních prostředků je přísně účelově určeno především na realizaci velkých oprav školských příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Liberec.

Finančním zdrojem fondu jsou odvody z odpisů školských příspěvkových organizací. Pro rok 2009 byl v rámci 2. rozpočtového opatření schválen zastupitelstvem města přiděl do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 24.788.022,- Kč.

V souladu s článkem II., odst. 1) výše uvedených pravidel předkládá odbor školství, kultury a sportu radě města ke schválení návrh na čerpání fondu na akce :

1) nákup plynového kotle pro Základní školu, ul. 5.května 64/49, Liberec, příspěvkovou organizaci ve výši 480.000,- Kč včetně DPH.

Odbor školství, kultury a sportu obdržel žádost ředitelky výše uvedené základní školy o urychlené odstranění havarijního stavu stávajícího zařízení. Součástí žádosti je revizní zpráva odborné firmy, dokládající nefunkčnost kotle.

2) nákup myčky pro školní kuchyň Základní školy, U Soudu 369/8, Liberec, příspěvkové organizace ve výši 75.000,- Kč.

Na základě žádosti ředitelky uvedeného školského zařízení se jedná o výměnu stávajícího zařízení, které je dle vyjádření odborné firmy zastaralé, vykazující častou poruchovost mycího procesu (pokles teploty), čímž dochází k nedodržení předepsaných hygienických norem. Vzhledem k stáří mycího stroje je oprava nerentabilní.

Přílohy : 1) Žádost ředitelky ZŠ ul. 5.května o odstranění havarijního stavu plynového kotle

2) Revizní zpráva (vč.fotodokumentace)

3) Žádost ředitelky ZŠ U Soudu na nákup mycího stroje

4) Revizní zpráva




**Základní škola, Liberec, ul.5.května 64/49, příspěvková organizace,
tel.: 485 105 631, e-mail: info@zs5kveten.cz**

CJ MML 150623/09



Podáno: 26.08.2009

Statutární město Liberec
Oddělení technické správy školských, kulturních
a sportovních objektů
Mgr.Pavel Kalous
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1



Věc: Hlášení havarijního stavu plynového kotle

Vážený pane Kalouši,

na budově I. st. v Masarykově ulici byl po revizi odstaven plynový kotel pro vytápění budovy I. st. Prosím o urychlené řešení této havárie, neboť budovu nebude možné vytápět v zimních měsících stávajícím, rovněž 15 let starým kotlem. Přikládám zprávu revizního technika a fotodokumentaci.

Na potřebu výměny kotlů na obou budovách upozorňuji ve svých zprávách po prověrkách BOZP již druhým rokem.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Hana Zábojníková
ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC,
UL. 5. KVĚTNA 64/49, příspěvková organizace
460 01 LIBEREC I
IČO: 66642376 tel.: 485 105 631

V Liberci 21.8.2009

Zápis

Z vnitřní prohlídky a čištění ze strany spalín nízkotlakého teplovodního kotle VIESSMANN – PAROMAT TRIPLEX RN

Provozovatel: 3. ZŠ, ulice 5. května 64/49, Liberec 1 - budova 1 stupně

Datum provedení: 18. 8. 2009.

Přítomen za provozovatele: pan Vladimír H u m l – obsluha kotelny

Vnitřní prohlídku a čištění prováděli :

Lubor Černík – revizní technik plynových a tlakových zařízení

Václav Ptáček – revizní technik tlakových zařízení

Technická data kotle:

Typ kotle: Viessmann Paromat Triplex – RN

Výrobní číslo: K 1 levý 7309485-03091

Výrobce/rok výroby: Viessmann/1993

Výkon kotle: 195 - 220 kW

Nejvyšší přípustný přetlak: 4 bar

Nejvyšší přípustná teplota: 120 st.C.

Výsledek prohlídky ze strany spalín

Prohlídka byla provedena otevřeným předním čelem (dveřmi) spalovací komory s hořákem po odpojení přívodu zemního plynu do hořáku a pootevřením dveří, tak, jak to dovolily kabely vedoucí k hořáku.

Po otevření čela spalovací komory byla zjištěna voda v její spodní části.



Podrobnější prohlídkou bylo zjištěno, že voda stéká z horní části kotle a to z prostoru horních žárových trubek.

Uvedenou skutečnost lze považovat za havárii kotle

Další provoz kotle v tomto stavu, je z hlediska bezpečnosti obsluhy a majetku nepřípustný.

Kotel byl proto odstaven, přívod zemního plynu před kotlem byl zaslepen, kotel byl oddělen od topného systému uzavřením armatur (šoupátek).

Deformace tlakového celku kotle ze strany spalín nebyly zjištěny.





ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, U SOUDU 369/8, p. o.

U S o u d u 3 6 9 / 8

L i b e r e c 2

4 6 0 0 1

Žádost o zakoupení myčky na nádobí do školní jídelny

Žádáme o nákup myčky na nádobí do školní jídelny Základní školy, U Soudu. Revizní zpráva byla předložena současně s plánem oprav na rok 2010.

Děkuji s pozdravem

Mgr. Libuše Ševčíková
ředitelka školy

V Liberci dne 25.9.2009

Sos soukromý opravárenský servis

MARI Mazač a Rippl

Vlnářská 704/9

460 01 Liberec 1

tel/fax 485101899, mobil 603852771

Základní škola

U Soudu

Liberec

věc:	vyřizuje	místo odeslání / datum
vyřazení z provozu	MARI	Liberec 15.6.2009

Navrhujeme vyřazení z provozu: mycí stroj MI1000 výrobce ALBA Hořovice rok výroby 1993.

Tento typ mycího stroje je zastaralý a celková opotřebenost se projevuje častými poruchami mechanických částí které snižují kvalitu mytí. Elektrická část zařízení a její poruchovost nezaručuje předepsané teploty vody pro mytí a oplach. Časté poruchy mycího cyklu jsou způsobeny zastaralým a opotřebeným typem programátoru, který není již dostupný jako náhradní díl. Kvalita mytí proto nemusí splňovat hygienické normy. Doporučujeme vyřazení z provozu.

